


4. Histórico do Acontecimento

Foi comunicado sinistro de incêndio dos dois veículos, de causa desconhecida. O incêndio teria começado no **Veículo 1** e, como eles estavam estacionados um de frente pro outro, o fogo se alastrou e chegou no **Veículo 2**, que acabou sendo igualmente engolido pelas chamas, ainda que de maneira menos intensa.



A pericia foi realizada in loco, de acordo com o laudo pericial inicial na **Oficina FLASH ASSISTÊNCIA**, localizada na RUA DO ZAIRE, na cidade de SALVADOR/BA.